



# 应急处置卡

# 1、回转窑焚烧系统应急处置卡

回转窑焚烧系统应急处置卡	
突发环境事件情景简述	
①火灾、爆炸引发伴生 CO 等污染物排放； ②火灾、爆炸次生消防尾水、事故废水汇入雨水管网，若未及时发现并截流，进入外部水环境。	
涉及环境风险物质	
涉气风险物质	危险废物、烟气（CO、SO <sub>2</sub> 、HCl、NO <sub>x</sub> 、Hg、二噁英等）
涉水风险物质	危险废物、烟气（SO <sub>2</sub> 、HCl、NO <sub>x</sub> 、Hg、二噁英等）
应急流程	
人员防护措施	处置人员戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）、安全防护眼镜、防护服、防护手套等防护设施在现场处置，其它人员撤离至安全场所。
事件报告	第一时间上报事件情况（联系人：王伟，电话：15150936791），报告事件发生时间、地点、起因和性质等信息。
污染源切断	停止物料输送，检查主体工程内地面防腐、防渗是否完整，对管道等渗漏处进行堵漏。
污染物控制	通知现场处置组（联系人：庄严，电话：19952100663），做好消防救援准备。
污染物收集	停止雨水排口提升泵，调整事故应急池入口处切换阀，将火灾、爆炸事故次生的消防尾水引入事故应急池内暂存。
主要应急资源、负责人及联系方式	堵漏工具（存储位置：焚烧车间，联系人：相旭：15151263172）、防毒面具、防护眼镜、防护服、防护手套（存储位置：应急柜，联系人：当班值班长）。
已知晓岗位人员直接责任，对应急处置措施、应急设施设备操作规程熟练掌握。 承诺人： 	


1、联系人：王伟，  
电话：15150936791；  
2、联系人：庄严，  
电话：19952100663

## 2、余热锅炉系统应急处置卡


余热锅炉系统应急处置卡	
突发环境事件情景简述	
①火灾、爆炸引发伴生 CO 等污染物排放； ②火灾、爆炸次生消防尾水、事故废水汇入雨水管网，若未及时发现并截流，进入外部水环境。	
涉及环境风险物质	
涉气风险物质	烟气（SO <sub>2</sub> 、HCl、NO <sub>x</sub> 、Hg、二噁英等）
涉水风险物质	烟气（SO <sub>2</sub> 、HCl、NO <sub>x</sub> 、Hg、二噁英等）
应急流程	
人员防护措施	处置人员戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）、安全防护眼镜、防护服、防护手套等防护设施在现场处置，其它人员撤离至安全场所。
事件报告	第一时间上报事件情况（联系人：王伟，电话：15150936791），报告事件发生时间、地点、起因和性质等信息。
污染源切断	停止物料输送，检查主体工程内地面防腐、防渗是否完整，对管道等渗漏处进行堵漏。
污染物控制	通知现场处置组（联系人：庄严，电话：19952100663），做好消防救援准备。
污染物收集	停止雨水排口提升泵，调整事故应急池入口处切换阀，将火灾、爆炸事故次生的消防尾水引入事故应急池内暂存。
主要应急资源、负责人及联系方式	堵漏工具（存储位置：焚烧车间，联系人：相旭：15151263172）、防毒面具、防护眼镜、防护服、防护手套（存储位置：应急柜，联系人：当班值长）。
已知晓岗位人员直接责任，对应急处置措施、应急设施设备操作规程熟练掌握。	
承诺人： 	

1、联系人：王伟，  
电话：15150936791；  
2、联系人：庄严，  
电话：19952100663


### 3、烟气净化系统应急处置卡

烟气净化系统应急处置卡	
突发环境事件情景简述 ①火灾、爆炸引发伴生 CO 等污染物排放； ②火灾、爆炸次生消防尾水、事故废水汇入雨水管网，若未及时发现并截流，进入外部水环境。	
涉及环境风险物质	
涉气风险物质	烟气（CO、SO <sub>2</sub> 、HCl、NO <sub>x</sub> 、Hg、二噁英等）
涉水风险物质	烟气（CO、SO <sub>2</sub> 、HCl、NO <sub>x</sub> 、Hg、二噁英等）
应急流程	
人员防护措施	处置人员戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）、安全防护眼镜、防护服、防护手套等防护设施在现场处置，其它人员撤离至安全场所。
事件报告	第一时间上报事件情况（联系人：王伟，电话：15150936791），报告事件发生时间、地点、起因和性质等信息。
污染源切断	停止物料输送，检查主体工程内地面防腐、防渗是否完整，对管道等渗漏处进行堵漏。
污染物控制	通知现场处置组（联系人：庄严，电话：19952100663），做好消防救援准备。
污染物收集	停止雨水排口提升泵，调整事故应急池入口处切换阀，将火灾、爆炸事故次生的消防尾水引入事故应急池内暂存。
主要应急资源、负责人及联系方式	堵漏工具（存储位置：焚烧车间，联系人：相旭：15151263172）、防毒面具、防护眼镜、防护服、防护手套（存储位置：应急柜，联系人：当班值班长）。
已知晓岗位人员直接责任，对应急处置措施、应急设施设备操作规程熟练掌握。 承诺人： 	


#### 4、灰渣清理系统应急处置卡

灰渣清理系统应急处置卡	
突发环境事件情景简述 火灾、爆炸次生消防尾水、事故废水汇入雨水管网，若未及时发现并截流，进入外部水环境	
涉及环境风险物质	
涉气风险物质	危废
涉水风险物质	危废
应急流程	
人员防护措施	岗位责任人员  1、联系人：王伟， 电话：15150936791； 2、联系人：庄严， 电话：19952100663
事件报告	
污染源切断	
污染物控制	
污染物收集	
主要应急资源、负责人及联系方式	堵漏工具（存储位置：焚烧车间，联系人：相旭：15151263172）、防毒面具、防护眼镜、防护服、防护手套（存储位置：应急柜，联系人：当班值长）。
已知晓岗位人员直接责任，对应急处置措施、应急设施设备操作规程熟练掌握。 承诺人： 	



## 5、刚性安全填埋场填埋池体泄漏应急处置卡

刚性安全填埋场填埋池体泄漏应急处置卡		
突发环境事件情景简述		
渗滤液泄漏进入区域土壤、地下水		
涉及环境风险物质		
涉气风险物质	渗滤液	
涉水风险物质	渗滤液	
应急流程		岗位责任人员
人员防护措施	处置人员戴导管式防毒面具或直接式防毒面具（半面罩）、化学安全防护眼镜、防酸碱工作服、戴橡胶手套等防护设施在现场处置，其它人员撤离至安全场所。	
事件报告	第一时间上报事件情况（联系人：王伟，电话：15150936791），报告事件发生时间、地点、起因和性质等信息。	1、联系人：王伟，电话：15150936791； 2、联系人：庄严，电话：19952100663
污染源切断	对填埋场内渗滤液进行转移，杜绝事故源。	
污染物控制	通知现场处置组（联系人：庄严，电话：19952100663），对受污染土壤进行剥离，开展堵漏及池体重新硬化等应急处置工作。	
污染物收集	对受污染土壤进行剥离，委托有资质单位安全处置。	
主要应急资源、负责人及联系方式	堵漏工具（存储位置：焚烧车间，联系人：相旭：15151263172）、防毒面具、防护眼镜、防护服、防护手套（存储位置：应急柜，联系人：当班值班）。	
<p>已知晓岗位人员直接责任，对应急处置措施、应急设施设备操作规程熟练掌握。</p> <p>承诺人： </p>		

## 6、危废暂存仓库应急处置卡


危废暂存仓库应急处置卡		
突发环境事件情景简述		
①火灾、爆炸引发伴生 CO 等污染物排放； ②火灾、爆炸次生消防尾水、事故废水汇入雨水管网，若未及时发现并截流，进入外部水环境。		
涉及环境风险物质		
涉气风险物质	危险废物	
涉水风险物质	危险废物	
应急流程		岗位责任人员
人员防护措施	处置人员戴防毒面具、防护服、防护手套等防护设施在现场处置，其它人员撤离至安全场所。	1、联系人：王伟， 电话：15150936791； 2、联系人：庄严， 电话：19952100663
事件报告	第一时间上报事件情况（联系人：王超，电话：19851133616），报告事件发生时间、地点、起因和性质等信息。	
污染源切断	检查危废仓库内地面防腐、防渗是否完整，对破损的危险废物包装桶进行转移。	
污染物控制	通知现场处置组（联系人：庄严，电话：19952100663），做好消防救援准备，对泄漏物进行表面覆盖。	
污染物收集	利用危废仓库的导流沟、收集池进行收集，事故处置结束后对收集的废液安全处置。	
主要应急资源、负责人及联系方式	堵漏工具（存储位置：焚烧车间，联系人：相旭：15151263172）、防毒面具、防护眼镜、防护服、防护手套（存储位置：应急柜，联系人：当班值长）。	
已知晓岗位人员直接责任，对应急处置措施、应急设施设备操作规程熟练掌握。 承诺人： 		

## 7、焚烧车间药剂仓库应急处置卡

焚烧车间药剂仓库应急处置卡		
突发环境事件情景简述		
①火灾、爆炸引发伴生 CO 等污染物排放； ②火灾、爆炸次生消防尾水、事故废水汇入雨水管网，若未及时发现并截流，进入外部水环境。		
涉及环境风险物质		
涉气风险物质	/	
涉水风险物质	/	
应急流程		岗位责任人员
人员防护措施	处置人员戴防毒面具、防护服、防护手套等防护设施在现场处置，其它人员撤离至安全场所。	1、联系人：王超， 电话：19851133616 2、联系人：庄严， 电话：19952100663
事件报告	第一时间上报事件情况（联系人：王超，电话：19851133616），报告事件发生时间、地点、起因和性质等信息。	
污染源切断	检查焚烧车间药剂仓库内地面防腐、防渗是否完整，对破损容器进行转移。	
污染物控制	通知现场处置组（联系人：庄严，电话：19952100663），做好消防救援准备，对泄漏物进行表面覆盖。	
污染物收集	利用车间的导流沟、收集池进行收集，事故处置结束后对收集的废液安全处置。	
主要应急资源、负责人及联系方式	堵漏工具（存储位置：焚烧车间，联系人：相旭：15151263172）、防毒面具、防护眼镜、防护服、防护手套（存储位置：应急柜，联系人：当班值长）。	
已知晓岗位人员直接责任，对应急处置措施、应急设施设备操作规程熟练掌握。 承诺人：  		




## 8、废液储罐应急处置卡

废液储罐应急处置卡	
突发环境事件情景简述	
①废液泄露造成人员伤亡； ②废液泄露汇入雨水管网，若未及时发现并截流，进入外部水环境。	
涉及环境风险物质	
涉气风险物质	可燃废油和废乳化液
涉水风险物质	可燃废油和废乳化液
应急流程	
人员防护措施	处置人员戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）、安全防护眼镜、防护服、防护手套等防护设施在现场处置，其它人员撤离至安全场所。
事件报告	第一时间上报事件情况（联系人：王伟，电话：15150936791），报告事件发生时间、地点、起因和性质等信息。
污染源切断	关闭物料输送闸阀，检查罐区围堰出口是否关闭，对罐体泄漏处进行堵漏。
污染物控制	通知现场处置组（联系人：庄严，电话：19952100663），做好消防救援准备。
污染物收集	停止雨水排口提升泵，调整事故应急池入口处切换阀，将火灾、爆炸事故次生的消防尾水引入事故应急池内暂存。
主要应急资源、负责人及联系方式	堵漏工具（存储位置：焚烧车间，联系人：相旭：15151263172）、防毒面具、防护眼镜、防护服、防护手套（存储位置：应急柜，联系人：当班值班长）。
已知晓岗位人员直接责任，对应急处置措施、应急设施设备操作规程熟练掌握。 承诺人： 	


岗位责任人员

1、联系人：王伟，  
电话：15150936791；  
2、联系人：庄严，  
电话：19952100663  
电话：

## 9、柴油贮罐应急处置卡

柴油贮罐应急处置卡		
突发环境事件情景简述		
①火灾、爆炸引发伴生 CO 等污染物排放； ②火灾、爆炸次生消防尾水、事故废水汇入雨水管网，若未及时发现并截流，进入外部水环境。		
涉及环境风险物质		
涉气风险物质	柴油	
涉水风险物质	柴油	
应急流程		岗位责任人员
人员防护措施	处置人员戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）、安全防护眼镜、防护服、防护手套等防护设施在现场处置，其它人员撤离至安全场所。	1、联系人：王伟， 电话：15150936791； 2、联系人：庄严， 电话：19952100663 电话：
事件报告	第一时间上报事件情况（联系人：王伟，电话：15150936791），报告事件发生时间、地点、起因和性质等信息。	
污染源切断	关闭储罐物料输送闸阀，检查罐区围堰出口是否关闭，对罐体泄漏处进行堵漏。	
污染物控制	通知现场处置组（联系人：庄严，电话：19952100663），做好消防救援准备。	
污染物收集	停止雨水排口提升泵，调整事故应急池入口处切换阀，将火灾、爆炸事故次生的消防尾水引入事故应急池内暂存。	
主要应急资源、负责人及联系方式	堵漏工具（存储位置：焚烧车间，联系人：相旭：15151263172）、防毒面具、防护眼镜、防护服、防护手套（存储位置：应急柜，联系人：当班班长）。	
已知晓岗位人员直接责任，对应急处置措施、应急设施设备操作规程熟练掌握。 承诺人： 		

## 10、生产废水处理设施应急处置卡

生产废水处理设施应急处置卡	
突发环境事件情景简述 生产废水泄漏进入区域土壤、地下水	
涉及环境风险物质	
涉气风险物质	盐酸
涉水风险物质	盐酸
应急流程	
人员防护措施	处置人员戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）、安全防护眼镜、防护服、防护手套等防护设施在现场处置，其它人员撤离至安全场所。
事件报告	第一时间上报事件情况（联系人：王伟，电话：15150936791），报告事件发生时间、地点、起因和性质等信息。
污染源切断	关闭生产废水处理设施阀闸，对泄漏处进行堵漏。将废水引入事故应急池。检查生产废水处理设施内地面防腐、防渗是否完整。
污染物控制	通知现场处置组（联系人：庄严，电话：19952100663），做好消防救援准备。
污染物收集	停止雨水排口提升泵，调整事故应急池入口处切换阀，将火灾、爆炸事故次生的消防尾水引入事故应急池内暂存。
主要应急资源、负责人及联系方式	堵漏工具（存储位置：焚烧车间，联系人：相旭：15151263172）、防毒面具、防护眼镜、防护服、防护手套（存储位置：应急柜，联系人：当班值长）。
已知晓岗位人员直接责任，对应急处置措施、应急设施设备操作规程熟练掌握。	
承诺人： 	

1、联系人：王伟，  
电话：15150936791；  
2、联系人：庄严，  
电话：19952100663  
电话：